

VOTRE SEMOIR EST-IL OPTIMISÉ POUR COMPTER LES GRAINES?



Nous sommes convaincus que vous appréciez la performance de vos éléments semeurs. Mais saviez-vous qu'il existe encore des opportunités pour les améliorer?

Le placement précis des graines, quelle que soit la culture, est important pour économiser sur la quantité d'intrants nécessaire mais aussi pour améliorer le rendement. Pour cette raison, il est d'autant plus important que les données sur le moniteur de votre semoir soient précises afin que vous puissiez faire confiance à ce qu'il dit.

Cependant, il y a un phénomène assez courant que la plupart des opérateurs de semoir ont expérimenté. Lorsque la météo est venteuse, déplaçant beaucoup de poussière, la population semée est correcte en allant vers l'ouest, mais augmente de 10 000 graines par hectare en allant vers l'est. Que se passe-t-il? Puis-je faire confiance aux données sur le moniteur?

Ce qu'il se passe, c'est qu'en allant vers l'est, la poussière souffle dans le tube de descente et interrompt le faisceau lumineux sur le capteur de graines, ce qui fait compter des graines supplémentaires.

WaveVision®



WaveVision®

Voir les graines, pas la poussière

DONNÉES PRÉCISES

La poussière n'interférera plus avec les données précises. En utilisant des ondes radio haute fréquence, Le tube de descente WaveVision, mesure la masse au lieu de la forme, de sorte que les graines ne peuvent pas être confondues avec des particules de poussière. Vous obtiendrez la population souhaitée. Et vous verrez des informations plus précises afin que vous puissiez avoir l'esprit tranquille — vous faites ce qu'il faut.




ÉVITEZ L'USURE PRÉMATURÉE

Nous avons inséré des pointes en carbure de tungstène qui empêchent les disques ouvreurs de s'user au bout du tube de descente des graines. C'est une solution simple à un problème ennuyeux.



PAS DE CAPTEUR OPTIQUE

Trop souvent, les graines frappent le capteur en descendant dans le tube de descente. Lorsque cela se produit, les graines ricochent dans le tube, causant le schéma de manquant/double bien connu dans les champs. WaveVision réduit ces erreurs en éliminant le capteur optique qui les cause.



COMPATIBILITÉS

